

Паспорт готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период

город Долгопрудный г район Долгопрудный г о

2021 г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес многоквартирного дома Долгопрудный г, Хлебниково мкр. Новое шоссе ул
 2. Год постройки 2018
 3. Характеристика объекта:

износ в % 17 этажность 17 подъездов 6
 наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади 2097,47
 количество квартир 464 (шт.)
 общая полезная площадь объекта 36383,5 (кв. м)
 жилая площадь 24171,4 (кв. м)
 нежилая площадь 1493,5 , в том числе (кв. м)
 под производственные нужды (кв. м)

4. Характеристика инженерного оборудования (их количество)
 МКС - 1 шт., мультикал - 4 шт., ГШВУ - 1 шт.

5. Источники:
 теплоснабжения Котельная ООО "Теплосервис" г. Долгопрудный
 газоснабжения
 твердого и жидкого топлива
 энергоснабжения Центральное
 Системы АЛЗ и дымоудаления да/да
 8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов

II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период прошедшего 2020 - 2021 г.

| N | Основные виды неисправностей | Дата | Причина | Отметка о выполненных |
|---|------------------------------|------|---------|-----------------------|
| 1 | | | | |

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 г.

| N | Виды выполненных работ по | Единицы | Всего по плану | Выполнено | Оценка |
|----|--|---------|----------------|-----------|--------|
| 1. | Объем работ | | | | |
| 2. | Ремонт кровли | кв. м | | | удовл |
| 3. | Ремонт чердачных - утепление (засыпка) - изоляция трубопроводов, | кв. м | | | удовл |
| 4. | Ремонт фасадов, в том | м. л | | | |

